

Bescheinigung

Nr. PS 11050013

vom 03.03.2011



**DGUV Test**

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
Fachausschuss  
Persönliche Schutzausrüstungen

Europäisch notifizierte Stelle  
Kenn-Nummer 0299

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber)

**JUTEC GmbH**

Mellumstraße 23-25  
D-26125 Oldenburg

Name und Anschrift des  
Herstellers:

siehe Bescheinigungsinhaber

Produktbezeichnung:

**Hitzeschutzkleidung**

Typ:

Jacke HSJ (Länge 60 – 100 cm) KA-2, Jacke HSJ7 (Länge 60 – 100 cm) KA-2, Hose HSH (Länge 80 – 130 cm) KA-2, Mantel HSM (Länge 100 – 180 cm) KA-2, Mantel HSM7 (Länge 100 – 180 cm) KA-2, Frontalmantel HSFM (Länge 80 – 180 cm) KA-2, Poncho HSP (Länge 30 – 180 cm) KA-2, Schürze HSZ (Länge 70 – 130 cm x 60 – 160 cm) KA-2, Latzschürze HSS (70 – 130 cm x 60 – 160 cm) KA-2, Gamasche HSG (Länge 20 – 60 cm) KA-2, Armschoner HSA (Länge 20 - 60 cm) KA-2

Bestimmungsgemäße  
Verwendung:

Schutzkleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

Prüfgrundlage:

EN ISO 11612:2008-11 (D)

Zugehöriger Bericht:

10 1 0518

Bemerkungen:

Prod.-Id. 10 1 0518/jutec/hsjka2

Prod.-Gr.: 008.1203

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der Richtlinie 89/686/EWG: Kontrollmaßnahmen nach Art. 11 sind erforderlich.

Die Schutzkleidung erfüllt die Leistungsstufen A1, B1, C3, D3, E3, F1 gemäß EN ISO 11612.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am: **02.03.2016**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.



PZB01D  
07.10



Unterschrift Dipl.-Ing. Heffels

Postadresse: Postfach 1653 • 42760 Haan • Hausadresse: Zwengenberger Str. 68 • 42781 Haan  
Telefon 02129-576 - 431 • Telefax 02129 576-400 • E-Mail psa-zs@bgbau.de • www.zs-bgbau.de

**Muster der CE-Kennzeichnung**



Bei PSA der Kategorie III wird die Kennummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

---